



Správa o stave vozidla

Mini Cooper

1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VOZIDLE

- **VIN:** WMWXU710X0TN21667
- **Značka / Model:** Mini Cooper
- **Typ karosérie:** Kombilimuzína, 5-dverová
- **Rok výroby / EZ:** 03.01.2019
- **Najazdené km:** 129 403 km
- **Motor:** 1.5 benzín, 100 kW, 3-valec, Euro 6d-TEMP
- **Objem:** 1 499 cm³
- **Prevodovka:** 6-stupňová manuálna
- **Pohon:** Predný
- **Počet sedadiel / dverí:** 5 / 5
- **Počet majiteľov:** neuvedené
- **Farba:** Modrá metalíza
- **Stav vozidla pri kontrole:** vozidlo bolo mokré, znečistené, zlé svetelné podmienky – riziko prehliadnutia jemných poškodení

2 SERVISNÁ HISTÓRIA A DOKUMENTY

- **Servisná kniha:** dostupná
- **Posledný známy servis:** 11.04.2022 pri 84 805 km
- **Ďalší servis podľa BC:** o 365 dní / 10 000 km (z času kontroly 18.11.2025)
- **STK/HU:** neplatná — *nutné vykonať novú STK/TK*
- **Kľúče:**
 - Hlavné: 2 ks
 - Náhradné: 0 ks
- **Dokumenty chýbajúce:** kompletná bordmapa (nutné doplniť)
- **Príslušenstvo:**
 - Rezerva: TireFit

- Náradie: prítomné
- Ťažné zariadenie: prítomné

3 VÝBAVA VOZIDLA

Sériová výbava – kľúčové prvky:

- LED krúžok okolo displeja, centrálna obrazovka
- DSC, DTC, ABS, brzdomý asistent
- 6-stupňová manuálna prevodovka
- Isofix
- Start/Stop
- Tempomat
- Elektrické okná vpredu aj vzadu
- Vyhrievané trysky ostrekovačov
- ConnectedDrive Services + Remote Services
- 5-sedadlová konfigurácia
- Klimatizácia (bez info o automatike v sérii)

Príplatková výbava – hodnotné prvky:

- **Pepper paket**
- **LED svetlá vpredu, LED hmlovky**
- **Park Distance Control (PDC)**
- **Rückfahrkamera – cúvací kamera**
- **MINI Connected**
- **Komfortný prístup (Comfort Access)**
- **2-zónová automatická klimatizácia**
- **Ambiente LED paket**
- **Sport/Leather multifunkčný volant**
- **Čierna strecha + čierne zrkadlá**
- **Dekor pásy na kapote**
- **Victory Spoke 16" čierne disky**
- **Sportsitze – športové sedadlá**
- **Slnéčné tónované sklá**

4 TECHNICKÝ STAV

✓ Brzdy

V dokumente nie sú uvedené hodnoty opotrebenia, kontrola prebehla vizuálne. Bez záznamu o závade = štandardný stav.

✓ Pneumatiky:

- Predné: **Letné, 6 mm**
- Zadné: **Celoročné, 5 mm**

- Zadné 2x označené ako *nesprávny typ pneumatiky* → nutné vymeniť

✓ Podvozok a technika – zásadné závady

- Vpredu obidva spodné ramená majú vôľu → potrebná výmena
- Predné tlmiče – roztrhané prachovky
- Zadné dorazy – porézne → výmena

✓ Karoséria

- Viaceré lokálne poškodenia: škrabance, dvere, prah, strešný nosník
- Zadný nárazník – poškodený → výmena
- Zadná kapota – 3 preliačiny → oprava + lak
- Predné sklo – prasknuté → výmena

✓ Interiér

- Všeobecne zachovalý
- Poškodená vodičova rohožka → výmena
- Vozidlo nefajčiarske

✓ Skúšobná jazda

- Vykonaná
- Žiadne negatívne jazdné poznatky neboli uvedené, hlavným problémom sú ramená a tlmiče.

5 POŠKODENIA A NÁKLADY NA OPRAVU

Celkové náklady opráv: 5 352,83 € (bez DPH)

Pokles hodnoty: 3 985,21 €

Najdôležitejšie položky:

- Predné sklo: **708 €**
- Zadný nárazník – výmena: **617 €**
- Heckklappe – oprava/lak: **777 €**
- Obe zadné pneumatiky (nesprávny typ): **368 €**
- Obe predné ramená – výmena: **2 × 445 €**
- Roztrhané prachovky tlmičov: **348 €**
- Zadné dorazy → **176 €**
- Strešný nosník – lakovanie: **218 €**

6 HISTÓRIA POŠKODENÍ

- Predchádzajúce poškodenia: **áno**

- Stav: **boli opravené odborne aj technicky správne**

Konkrétne diely s historickým poškodením:

- **PZ dvere**
- **Kapota**

Nepoznáme detaily rozsahu ani predchádzajúce náklady na opravu.

7 VÝHODY A NEVÝHODY VOZIDLA

✓ Výhody

- Bohatá príplatková výbava (LED, PDC, kamera, Pepper paket, športové sedadlá)
- Zachovalý interiér
- Technicky jednoduchý a spoľahlivý motor 1.5T
- 16" originálne čierne disky
- Dve kľúče
- Jazdne OK (bez uvedených negatív)

⚠ Nevýhody

- Vysoký počet identifikovaných poškodení karosérie
- Neplatná STK
- Nesprávne zadné pneumatiky
- Obe predné ramená KO (kritická záhada)
- Roztrhané prachovky tlmičov
- 3 preliačiny na kufri + poškodený zadný nárazník
- Prasknuté čelné sklo
- Celkové opravné náklady cez 5 300 €
- Chýbajúca bordmapa

8 ZHRNUTIE A ODPORÚČANIE

Celkové hodnotenie technického stavu:

6,5 / 10 – priemerný stav s nadpriemerným množstvom závad

Vizuálne aj technické poškodenia sú početné, no auto nemá známky brutálnej nehody. Kľúčové sú **mechanické závady na ramenách prednej nápravy**, nesprávne pneumatiky a prasknuté sklo.

Oplatí sa kúpiť?

👉 **Áno, ale iba pri adekvátnom zohľadnení opráv (min. –5 500 €).**

Vozidlo má dobrú výbavu, ale potrebuje výrazný vstupný servis aj karosárske zásahy.

Dôležité body na preverenie:

- Kompletná servisná história medzi rokmi 2022–2025
- Kontrola zostatku na olejovom servise

Odporúčané kroky po kúpe:

1. Výmena oboch predných ramien
 2. Výmena zadných pneumatík
 3. Výmena čelného skla
 4. Nová STK/TK
 5. Kontrola tlmičov a podvozku (po výmene prachoviek)
 6. Lokálne lakovanie poškodených dielov
 7. Doplniť bordmapu
 8. Kompletný vstupný olejový servis
-

Fotodokumentácia























































