



Správa o stave vozidla

BMW X3 xDrive 30 e M Sport

Profesionálne posúdenie technického stavu a zníženia hodnoty vozidla

Informácie o procese

01

Objednávka prijatá

20.12.2025

02

Miesto obhliadky

58119 Hagen - Hohenlimburg,
Elseyer Strasse 77

03

Dátum obhliadky

12.01.2026

04

Referenčné číslo

2025100

05

Dátum správy

12.01.2026



Technické údaje vozidla

Základné informácie

- **VIN:** WBA61DP0109P09209
- **Typ vozidla:** Terénne vozidlo - Kombilimuzína
- **Farba / Lak:** Sivá / Metalíza
- **Výrobca:** BMW
- **Typ / Obchodné označenie:** X3 xDrive 30 e M Sport
- **Prvá registrácia:** 03.11.2022
- **Prevodovka / Počet prevodov:** Automatická / 8
- **Počet náprav / poháňaných:** 2 / 2
- **Počet majiteľov:** 1
- **Počet sedadiel / dverí:** 5 / 5

Výkon a parametre

- **Typ motora:** Hybridný pohon / Benzín / Elektrina
- **Najazdené km:** 48.104 km
- **Emisná trieda:** Euro 6
- **Objem motora / Menovitý výkon:** 1.998 ccm / 135 KW
- **Ďalšia technická kontrola:** 11/2025

☐ Údaje o vozidle boli prevzaté podľa poskytnutých dokumentov.

Pneumatiky a disky

Pozícia	Typ pneumatiky	Typ disku	Výrobca	Rozmer	Hĺbka dezénu
vpredu vľavo	Letné pneumatiky	Ľahkometalový disk	Bridgestone	245/45 R20 103W	5 mm
vpredu vpravo	Letné pneumatiky	Ľahkometalový disk	Bridgestone	245/45 R20 103W	5 mm
vzadu vpravo	Letné pneumatiky	Ľahkometalový disk	Bridgestone	275/40 R20 106W	4 mm
vzadu vľavo	Letné pneumatiky	Ľahkometalový disk	Bridgestone	275/40 R20 106W	4 mm

Rezervné koleso: žiadne (bez)

Všeobecný stav vozidla

Stav a funkčnosť

- ✓ Vozidlo je pojazdné
- × Vozidlo je registrované
- ✓ Batéria je funkčná
- ✓ Servisná knižka k dispozícii
- ✓ Skúšobná jazda vykonaná
- × Ťažné zariadenie k dispozícii
- ✓ Kontrola podvozku vykonaná

Príslušenstvo

- ✓ Hlavný kľúč k dispozícii (Počet: 1)
- × Náhradný kľúč k dispozícii (Počet: 0)
- ✓ Manévrovacia jazda vykonaná
- ✓ Nabíjací kábel k dispozícii
- ✓ Palubné náradie k dispozícii

Servis podľa palubného počítača: 24.11.2025 pri 48.102 km

Podmienky obhliadky

Stav vozidla

- × Znečistené
- ✓ Mokré
- × Ľad
- × Sneh

Miesto obhliadky

- × Nedostatočné svetelné podmienky
- × Tma
- × Oslnenie svetlom (obhliadka vonku)
- ✓ Vozidlo obmedzene prístupné

Typ obhliadky

Vonkajšia obhliadka na nedemontovanom vozidle

Predchádzajúce škody

Žiadne zistené

 **Legenda:** ✓ Áno | × Nie | ○ Nie je možné skontrolovať | × Nie je k dispozícii

Poznámky k obhliadke

Pri obhliadke bola vykonaná vonkajšia prehliadka na nedemontovanom vozidle s prihliadnutím na zistené podmienky obhliadky. Nezaručujú sa žiadne vlastnosti neskontrolovaných alebo len obmedzene kontrolovateľných oblastí vozidla.

Poznámky:

- Chýbajúce údaje o vozidle boli doplnené prostredníctvom VIN dotazu.
- Vozidlo vykazuje vnútorné a vonkajšie stopy používania zodpovedajúce veku a najazdených kilometrom.

Predchádzajúce škody: Žiadne zistené

Sériová výbava

- Odkladací balík
- Airbag spolujazdca vypínateľný
- Akustická ochrana chodcov (vonkajší zvuk)
- Protiblokovací systém (ABS)
- Typ pohonu: xDrive (pohon všetkých kolies)
- Audiosystém: Rádio (BMW)
- Výbavový balík: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Plus
- Palubný počítač
- Rekuperácia brzdnej energie (rekuperačný systém)
- Check-Control systém
- Strop antracitový (BMW Individual)
- Zabezpečenie proti krádeži kolies (bezpečnostné skrutky kolies)
- Priechodné nakladanie (zadná stredová laktová opierka)
- Dynamické brzdové svetlo
- Dynamická kontrola stability (DSC)
- Dynamická kontrola trakcie (DTC)
- Nástupné lišty s nápisom M-Technic
- Elektromotor 80 kW (hybridný pohon)
- Asistenčný systém vodiča: Active Guard (brzdový asistent)
- Asistenčný systém vodiča: Výstražný systém pred kolíziou s brzdou funkciou
- Asistenčný systém vodiča: Prepínač jazdných režimov
- Asistenčný systém vodiča: Performance Control
- Elektrické ovládanie okien
- Handsfree s USB rozhraním
- Velúrové rohože
- Oddelovač batožinového priestoru (sieť)
- Systém tempomatu s brzdou funkciou
- Športová automatická prevodovka - so Steptronic (8-stupňová)
- Držiaky nápojov vpredu a vzadu
- Automatické ovládanie veka batožinového priestoru
- Zadné svetlá LED
- Hybrid 215 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)
- Interiér: Dekoračné lišty Alu Rhombic tmavé s akcentnou lištou
- Vnútorne spätné zrkadlo s automatickou clonou
- Upevnenie Isofix pre detskú sedačku na zadnom sedadle
- Karoséria: 5-dverová
- Automatická klimatizácia 3-zónová s autom. reguláciou cirkulácie vzduchu
- Hlavový airbag systém vzadu
- Hlavový airbag systém vpredu
- Volant (kožený M-Technic)
- Multifunkcia pre volant
- Stĺpik riadenia (volant) mechanicky nastaviteľný
- Svetelný a dažďový senzor
- M Sport
- Zadná stredová laktová opierka
- Facelift modelu
- LED hmlové svetlá
- Zadné hmlové svetlo
- Nefajčiarsky balík
- Filter pevných častíc (OPF)
- Parkovací asistent (PDC) vpredu a vzadu
- Balík parkovacieho asistenta
- Asistenčný systém vodiča: Parkovací asistent

Špeciálna výbava

- Alarm
- Vonkajšia výbava: Shadow-Line vysoký lesk (rozšírený rozsah)
- Vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné, všetky zrkadlá s automatickým stmievaním
- Vyhrievané vonkajšie zrkadlá
- Vonkajšie/vnútorne zrkadlo s automatickým stmievaním
- Vonkajšie zrkadlo s automatickým obrubníkovým systémom, pravé
- Galvanizované ovládacie prvky
- BMW Live Cockpit Professional
- Brzdový systém: M športové brzdy (lakované brzdové strmene)
- DAB tuner (digitálny rádiový príjem)
- Asistenčný systém vodiča: Driving Assistant
- Asistenčný systém vodiča: Zobrazenie rýchlostného limitu
- Asistenčný systém vodiča: Prevencia nárazu zozadu (prevencia zadnej kolízie)
- Asistenčný systém vodiča: Asistent priečnej premávky
- Asistenčný systém vodiča: Výstraha pri zmene jazdného pruhu
- Asistenčný systém vodiča: Asistent diaľkových svetiel
- Tempomat, aktívny s funkciou Stop&Go
- Head-up displej
- Indukčná nabíjacia podložka pre smartfón (bezdrôtové nabíjanie)
- Interiér: Interiérové lišty z jemne brúseného hliníka
- Komfortný prístup (systém otvárania a zatvárania)
- Disky z ľahkých zliatin vpredú/vzadu: 8x20 / 9,5x20 (dvojité lúče 699 M, Orbit-Grau)
- Metalická farba
- Panoramatická strecha (sklo)
- Vyhrievanie sedadiel vpredú
- Protislnečné sklá (vzadu zatmavené)
- Zvukový systém Harman-Kardon
- Akustické zasklenie

Prehľad škôd a nákladov

372,45 €

Náklady na opravu

Celkové náklady bez DPH

372,45 €

Zníženie hodnoty

Zníženie hodnoty vozidla

3

Počet poškodení

Zistené škody

 **Poznámka:** Všetky uvedené sumy sú bez DPH. Výsledok vyšetrenia sa vzťahuje na uvedený katalóg škôd a stav vozidla v čase obhliadky.

Zoznam zistených škôd

Ľavá strana

Popis škody	Náklady na opravu	Zníženie hodnoty
Zadné dvere vľavo, poškriabaný, inteligentná oprava (Obrázok 18, 19, 20)	93,11 €	93,11 €
Ľavý bočný panel, poškriabaný, inteligentná oprava (Obrázok 21, 22)	186,23 €	186,23 €

Technika

Popis škody	Náklady na opravu	Zníženie hodnoty
Nabíjacia klapka, poškriabaná, inteligentná oprava (Obrázok 16, 17)	93,11 €	93,11 €

Fotodokumentácia

Celkové pohľady na vozidlo

Obrázky 1-4: Vonkajšie pohľady



Obrázok 1: Predný ľavý pohľad



Obrázok 2: Predný pohľad v showroome




Obrázok 3: Zadný ľavý pohľad



Obrázok 4: Zadný pravý pohľad

VIN a interiér


Obrázky 5-9: Identifikačné číslo a vnútorný priestor



Obrázok 5: VIN číslo WP0ZZZY15PSA00835



Obrázok 6: Interiér - prístrojová doska



Obrázok 7: Predné sedadlá



Obrázok 8: Zadné sedadlá



Obrázok 9: Kufor

Fotodokumentácia

Prístrojová doska a systémy


Obrázky 10-15: Digitálne displeje a technické detaily



Obrázok 10: Digitálny prístrojový panel 48 104 km



Obrázok 11: Kľúč BMW X3



Obrázok 12: Navigačný systém



Obrázok 13: Zobrazenie servisnej histórie



Obrázok 14: Displej parkovacej kamery



Obrázok 15: Motorový priestor

Poškodenia - Ľavá strana


Tankovacia klapka, poškriabaný, inteligentná oprava

Náklady na opravu: 93,11 € | Zníženie hodnoty: 93,11 €

Obrázky 16-17: Poškodenie tankovacej klapky



Obrázok 16: Poškodenie tankovacej klapky



Obrázok 17: Detail poškodenia tankovacej klapky s pravítkom

Škody - Zadné dvere vľavo


Zadné dvere vľavo, poškrábaný, inteligentná oprava

Náklady na opravu: 93,11 € | Zníženie hodnoty: 93,11 €

Obrázky 18-20: Poškodenie zadných dverí vľavo



Obrázok 18: Zadné ľavé dvere s viditeľnými škrabancami



Obrázok 19: Detail škrabancov na zadných ľavých dverách s pravítkom



Obrázok 20: Iný uhol škrabancov na zadných ľavých dverách s pravítkom

Škody - Ľavý bočný panel

Ľavý bočný panel, poškrábaný, inteligentná oprava

Náklady na opravu: 186,23 € | Zníženie hodnoty: 186,23 €

Obrázky 21-22: Poškodenie zadný ľavý panel/blatník



Obrázok 21: Zadný ľavý blatník s viditeľnými škrabancami



Obrázok 22: Zadný ľavý blatník - pravítko - detail

Odporúčanie VyberSiAuto.sk

Technicky aj vizuálne **zachovalé auto s výbornou výbavou**, žiadna havária, žiadne prelakovanie, žiadna konštrukčná chyba.
Celkové hodnotenie technického a vizuálneho stavu: 9,5 / 10. Kúpu vozidla 👍 odporúčame.

 Tento dokument obsahuje v prílohe fotodokumentáciu s 22 fotografiami.